

1 - En amont du PRG de l'ancienne station d'épuration – 360 ml

- Réseaux identifiés comme vétustes lors des travaux sur la station (attaque H2S)
- Réseau profond, présence de la nappe
- Renouvellement déjà effectué en amont

